



ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ В ОЗП

Допускать к выполнению работ сотрудников:

- Достигших 18 лет.
- Не имеющих противопоказаний по состоянию здоровья (склонность к клаустрофобии, боязнь высоты, головокружение, неспособность работать с СИЗОД и т.д.).

- Обученных безопасным методам и приемам выполнения работ в ОЗП.

Работники, допускаемые к работам в ОЗП, делятся на 3 группы по безопасности работ:

1 группа – работники, выполняющие работы в составе бригады или под непосредственным контролем работника, назначенного приказом работодателя, с учетом специфики конкретных работ в ОЗП.

2 группа – ответственные исполнители работ; наблюдатели; работники, оценивающие параметры работ в ОЗП; работники, руководящие и выполняющие работы по эвакуации; мастера, бригадиры, обеспечивающие подготовку к работе и безопасность работ в ОЗП.

3 группа – должностные лица, ответственные за организацию и безопасное проведение работ, руководители работ, члены экзаменационной комиссии по проверке знаний, умений и навыков безопасных методов и приемов выполнения работ.

Работы в ОЗП проводятся по наряду-допуску с обязательным предварительным инструктажем.

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ, ПОМНИТЕ:

- При работе в колодцах необходимо применять страховочные привязи и страхующие канаты.

- Перед спуском в колодец необходимо убедиться в отсутствии в нем газа. Газы из колодца удаляются нагнетением воздуха или естественным проветриванием. Удалять газы выжиганием строго запрещается. Спуск в колодец до полного устранения газа запрещается.

- Перед спуском в колодец необходимо убедиться, что не произойдет самопроизвольное осыпание грунта (стенок колодца). При необходимости укрепить стенки колодца.

- Работа в колодцах выполняется бригадой не менее чем из трех человек, из которых двое (наблюдающие) должны находиться на поверхности для страховки основного работника. Конец страхующего каната от страховочной привязи работающего внутри колодца должен находиться в руках одного из наблюдающих.

- Если работник, находящийся внутри колодца, почувствует недомогание и подаст условный сигнал страхующим канатом, наблюдающие должны немедленно эвакуировать работника (поднять на поверхность).

- Спускаться в колодец для оказания помощи пострадавшему без соответствующих средств индивидуальной защиты органов дыхания запрещается.

- При подъеме ведра с грунтом со дна колодца, старайтесь находиться не по центру колодца – прижмитесь к стенке, так как в случае обрыва ведра находясь по центру колодца, можно получить серьезную травму головы.

Наблюдающим запрещается отвлекаться для выполнения других работ до тех пор, пока основной работник не выйдет на поверхность.

Отдел охраны и государственной
экспертизы условий труда

664003, г. Иркутск, ул. Киевская, 1, каб. 31

Телефон: (3952) 33-22-45

e-mail: szn-irkobl@mail.ru

www.irkzan.ru



МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ



**БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТ
В ОГРАНИЧЕННЫХ
И ЗАМКНУТЫХ
ПРОСТРАНСТВАХ (ОЗП)**



ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ В ОЗП

Допускать к выполнению работ сотрудников:

- Достигших 18 лет.
- Не имеющих противопоказаний по состоянию здоровья (склонность к клаустрофобии, боязнь высоты, головокружение, неспособность работать с СИЗОД и т.д.).

- Обученных безопасным методам и приемам выполнения работ в ОЗП.

Работники, допускаемые к работам в ОЗП, делятся на 3 группы по безопасности работ:

1 группа – работники, выполняющие работы в составе бригады или под непосредственным контролем работника, назначенного приказом работодателя, с учетом специфики конкретных работ в ОЗП.

2 группа – ответственные исполнители работ; наблюдатели; работники, оценивающие параметры работ в ОЗП; работники, руководящие и выполняющие работы по эвакуации; мастера, бригадиры, обеспечивающие подготовку к работе и безопасность работ в ОЗП.

3 группа – должностные лица, ответственные за организацию и безопасное проведение работ, руководители работ, члены экзаменационной комиссии по проверке знаний, умений и навыков безопасных методов и приемов выполнения работ.

Работы в ОЗП проводятся по наряду-допуску с обязательным предварительным инструктажем.

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ, ПОМНИТЕ:

- При работе в колодцах необходимо применять страховочные привязи и страхующие канаты.

- Перед спуском в колодец необходимо убедиться в отсутствии в нем газа. Газы из колодца удаляются нагнетением воздуха или естественным проветриванием. Удалять газы выжиганием строго запрещается. Спуск в колодец до полного устранения газа запрещается.

- Перед спуском в колодец необходимо убедиться, что не произойдет самопроизвольное осыпание грунта (стенок колодца). При необходимости укрепить стенки колодца.

- Работа в колодцах выполняется бригадой не менее чем из трех человек, из которых двое (наблюдающие) должны находиться на поверхности для страховки основного работника. Конец страхующего каната от страховочной привязи работающего внутри колодца должен находиться в руках одного из наблюдающих.

- Если работник, находящийся внутри колодца, почувствует недомогание и подаст условный сигнал страхующим канатом, наблюдающие должны немедленно эвакуировать работника (поднять на поверхность).

- Спускаться в колодец для оказания помощи пострадавшему без соответствующих средств индивидуальной защиты органов дыхания запрещается.

- При подъеме ведра с грунтом со дна колодца, старайтесь находиться не по центру колодца – прижмитесь к стенке, так как в случае обрыва ведра находясь по центру колодца, можно получить серьезную травму головы.

Наблюдающим запрещается отвлекаться для выполнения других работ до тех пор, пока основной работник не выйдет на поверхность.

Отдел охраны и государственной
экспертизы условий труда

664003, г. Иркутск, ул. Киевская, 1, каб. 31

Телефон: (3952) 33-22-45

e-mail: szn-irkobl@mail.ru

www.irkzan.ru



МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ



**БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТ
В ОГРАНИЧЕННЫХ
И ЗАМКНУТЫХ
ПРОСТРАНСТВАХ (ОЗП)**